



Legende

Bestand
gemäß Bestandsplan zur laufenden Fortschreibung des FNPLP, ergänzt durch eigene Erhebungen vor Ort im Januar 2019

- Gehölz, Hecke
- Acker
- Grünland
- Brache, Gras- und Krautflur, Hochstauden
- Weg, geschottert
- Vegetation Graben
- Vegetation Straßenbegleitgrün
- Siedlungsbereich, Gebäude und Nebenanlagen im Außenbereich
- Straßenverkehr
- Weg
- Park-/Rastplatz
- Gewässer
- Bäume, groß
- Bäume, klein

Konflikte
Eingriffe durch Bauvorhaben

Typ

- HWS-Mauer
- Deichbauwerk
- Deichweg
- Grabenröschung
- 10m-Schutzstreifen Wässersseite
- Verrohrung unter bestehendem Straßengraben
- Baustelleneinrichtungsfäche
- Flutmulde
- Abgrabung-G11
- Abgrabung-G211
- geplanter Durchlass
- Baumröschung
- technische Planung

Naturschutzfachliche Vorgaben

- Europäisches Vogelschutzgebietsgrenze
- FFH-Gebietsgrenze
- sonstige Flächen der Biotopkartierung
- mit Schutz nach §30 BNatSchG (Anteil mehr als 1% und weniger als 50% der Fläche)
- mit Schutz nach §30 BNatSchG (Anteil mehr als 50% der Fläche)

Höhenlinien
Linie (Intervall 1m)

**Landschaftspflegerischer Begleitplan
Hochwasserschutz Stegbruck**

Bestand und Konflikte

Fassung: 20.11.2019 (ag) Maßstab 1 : 1.000

Wasserwirtschaftsamt
Ansbach
 Landschaftspflegeamt
Ansbach
 Glockenstraße 20
 90478 Nürnberg
 Tel. 0911 3111888
 info@landschaftspflegeamt-an.de
 www.landschaftspflegeamt-an.de